Andreas Bunk
Schornsteinfegermeister

Ritterstraße 6
04720 Döbeln

Tel.: 034316075123 Mobil: 01714720617

Andreas Bunk, Ritterstraße 6, 04720 Döbeln

An die
GWG Döbeln eG
Geschäftsstelle Döbeln
Franz-Mehring-Straße 9
04720 Döbeln

Datum der Arbeitsausführung: 11.03.2026

- [x] Überprüfung nach § 1 KÜO*
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- [ ] Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- [ ] Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BImSch\
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV
- [ ]

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: 96.000 / F-01

Kellerwohnung
Pestalozzistraße 3
04720 Döbeln

Nutzungseinheit: Wohnhaus
Aufstellort: Wohnhaus, links, Aufstellraum

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung		Leistungsbereich /Leistung bei der Messung	Nennleistung
Vaillant atmoTec exclusiv, VC 204/3-E-HL, 2003		8 - 20 kW	20 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich /Leistung bei der Messung	Brennstoff
Vaillant, atmosphärisch	ohne Gebläse		Erdgas (öffentliche Gasversorgung)
Feuerstättenart		Art der Anlage	
Umlaufwasserheizer		Heizung mit BW	

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✔ = in Ordnung, ✗ = mangelhaft, – = nicht zutreffend)

1. Verbrennungsluft/ Lüftung	✔	5. Abgasabzug:		8. Abgasleitung	✔
2. Feuerstätte:		5a. an der Strömungssicherung	✔	9. O_2 - Gehalt im Abgas	14,3 %
2a. Befestigung/Abstände	✔	5b. in Brennerhöhe	✔	10. unverdünnter CO-Gehalt	22 ppm
2b. äußerer Zustand	✔	5c. an anderer Stelle	✔	11. O_2 - Differenz im Ringspalt	– %
3. Brenner / Heizgasweg	✔	6. Abgasklappe	–	12. Lufttemperatur im Ringspalt	– °C
4. Flammenbild	✔	7. Verbindungsstück	✔	13. Druckdifferenz im Ringspalt	– Pa

- [ ] Folgende Mängel wurden festgestellt:
- [x] Es wurden keine Mängel festgestellt

- [ ] Die Mängel Nr. stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
- [ ] Die Mängel Nr. sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.
- [ ] Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:		**Grenzwerte:**	CO - Gehalt	ppm	Abgasverlust	%
					CO - Gehalt	**ppm**
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur		°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz		Pa	**Abgasverlust**	**%**
					Messunsicherheit	%

- [ ] Das Messergebnis entspricht der Verordnung.
- [ ] Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil [ ] Abgasverluste über %

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.
Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)	WMA450-16565SN10425, WMRZ00044294SN10425

11.03.2026	gez. Andreas Bunk
Datum	Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung